

Гражданин Родыгин Дмитрий Германович

Дата и место рождения: 28.06.1968 г.р., г. Темиртау Карагандинская обл.

СНИЛС 115-772-752 69, ИНН 390600398406

Адрес: 236029, Калининград обл., г. Калининград ул. Старшего лейтенанта Сибирякова 60-29

Финансовый управляющий Ковтонюк Татьяна Александровна

Адрес для корреспонденции: 2360016, г. Калининград а\я 906, почта: storf@yandex.ru

Процедура: реализация имущества. Арбитражный суд: Калининградской области.

Решение: от 28.08.2016 года. Дело № А21-1226|2017

Повторный Акт осмотра реализуемого имущества

г. Калининград

«25» марта 2019 г.

Финансовый управляющий Родыгина Дмитрия Германовича, (ИНН 3906000398406, СНИЛС 115-772-752 69, 28.06.1968 г. р., 236029, Калининград обл., г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова 60-29) Ковтонюк Татьяна Александровна (ИНН 110602443915, СНИЛС 015-875-593 81) - член НП "ЦФОП АПК" (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1). действующий на основании Решения Арбитражного суда Калининградской области от 28.08.2017 года по делу А21-1226/2016 и п. 2 ст. 213.26 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", произвели повторный осмотр нижеследующего имущества принадлежавшего Родыгину Д.Г, которое включено в конкурсную массу:

№ п/п	Наименование объекта
1	Земельный участок 500 кв.м. (39:03:090402:397) Здание 101 кв.м. (39:03:090402:407) Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, улица Дорожная 3в
2	Земельный участок 400 кв.м. (39:03:090402:396) Здание 101 кв.м. (39:03:090402:405) Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, улица Дорожная 3д
3	Земельный участок 400 кв.м. (39:03:090402:398) Здание 86 кв.м. (39:03:090402:406) Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, улица Дорожная 3г

В ходе процедуры реализации произведен осмотр зданий по выше указанному адресу.

В ходе осмотра выявлено:

1. Отсутствует армирование плиты перекрытия над первым этажом.
2. Отсутствует армирующий пояс по всему периметру зданий.
3. Отсутствуют перемычки над окнами (СНИП 3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции бетонных работ)
4. Появилась трещина от первого до второго этажа до 7 мм над окном , дом 3В
5. Нижняя плита перекрытия армирована в один ряд диаметр 12, нарушена технология бетонных работ (СНИП 3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции бетонных работ)

Финансовый управляющий

Родыгина Д.Г.



Ковтонюк Т.А.